



98	2016-05-11	Przedszkole. W pomieszczeniach kuchni C1/17, C1/24 i C1/23 podniesiony sufit podwieszany o 30 cm. Podłączenie pomieszczenia C1/17 do wentylacji wyciągowej	WK
85	2016-03-26	Parter. Przedszkole. Sala nr 8 - zamiana nawiewnika ściennego na sufitowy.	WK
84	2016-03-26	Parter. Przedszkole. Korekta przebiegu wentylacji i centralnego ogrzewania w przestrzeni podsufitowej wynikająca z faktycznej lokalizacji koryt instalacji elektrycznych.	WK

Nr Data Zmiany projektowe (rewizje) - OPIS skala: według podpisów

Lokal C1 - wentylacja

inwestor:

projektant:

opracowanie:

branża:

faza:

2016-06-01 13:58:27

tom część

8.C1

LuC1w1

98

1 2 3 4

autorski