



MEP - przedszkole 2

98	2016-05-11	Przedszkole. W pomieszczeniach kuchni C1/17, C1/24 i C1/23 podniesiony sufit podwieszany o 30 cm. Podłączenie pomieszczenia C1/17 do wentylacji wyciągowej	WK
85	2016-03-26	Parter. Przedszkole. Sala nr 8 - zamiana nawiewnika ściennego na sufitowy.	WK
84	2016-03-26	Parter. Przedszkole. Korekta przebiegu wentylacji i centralnego ogrzewania w przestrzeni podsufitowej wynikająca z faktycznej lokalizacji koryt instalacji elektrycznych.	WK
Zmiany projektowe (rewizje) - OPIS			
skala:			
Lokal C1 - instalacje - aksonometria 2			
inwestycja:			
inwestor:			
projektant:		sprawdzający:	
opracowanie:		branża:	
		faza: projekt wykonawczy	
		2016-06-01 14:05:45	
temat:	tom	część	arkusz nr:
PIA	8.C1	LuC1c3	98
			rewizja
			1 2 3 4
			autorski